

MEJORAS CON LA EMISIÓN DE BONOS DE 2018 *



Área de articulación de Green Mountain

	Construir una instalación nueva en la misma propiedad	Expandir con adición	Remodelar el interior del edificio	Adiciones / renovaciones para programas	Acomodar el crecimiento en la población	Retirar los edificios modulares	Actualización de cámaras de seguridad y cerraduras	Proteger las entradas y la ubicación de las oficinas	Puertas exteriores nuevas, más seguras	Ventanas más seguras y de mayor eficiencia energética	Actualizar la tecnología existente	Mejoras a las áreas alquiladas y los campos deportivos	Actualizar la pintura interior y los revestimientos de las paredes	Actualizar el cableado y los paneles eléctricos y mejorar su capacidad	Actualizar los sistemas de calefacción y mejorarlo de la tuberías de las ventanas	Reparar y actualizar el aislamiento y aire acondicionado, la pintura nueva para proteger el exterior	Mejoras a la cocina comercial	Mejoras al estacionamiento y las veredas	Cambiar el equipo del patio de recreo envejecido	Cambiar el mobiliario envejecido	Cambiar los suelos de alfombra y azulejo envejecidos	Cambiar las particiones móviles	Cambiar los lavabos en los salones de clase, las exanterior y las librerías envejecidas	Sustituir la iluminación interior con sistemas LED	Cambiar los techos interiores	Cambiar el techo exterior deteriorado		
Deviny Elementary School																												
Dunstan Middle School																												
Foothills Elementary School																												
Green Mountain Elementary School																												
Green Mountain High School																												
Hutchinson Elementary School																												
Rooney Ranch Elementary School																												

* Conforme al Plan de Mejoras a los Activos Fijos. Sujeto al alcance del proyecto.

Mejoras a Dunstan Middle School

- Actualizar las cámaras de seguridad y el herraje de seguridad de las puertas de los salones de clase.
- Asegurar los vestíbulos, entradas y ubicación de la oficina del edificio.
- Ampliar la cafetería y crear un espacio adicional para asignaturas optativas.
- Actualizar la tecnología existente para el aprendizaje de los estudiantes.
- Actualizar el cableado y paneles eléctricos envejecidos, y mejorar la capacidad.
- Sustituir la iluminación interior con sistemas LED de eficiencia energética.



Antigüedad: 12 años (construida en 2006)
Superficie en pies cuadrados: 125,644

Estudiantes matriculados:
975

**ESTADO DEL EDIFICIO:
BUENO**

FCI: 2.7%

El Índice de Estado de la Instalación (FCI por su sigla en inglés) es una medida del estado físico del interior, del exterior y del terreno de la escuela.

En buen estado: menos de 10%
En estado aceptable: Del 11% al 30%
En mal estado: más del 30%

Costo estimado de las mejoras propuestas: \$608,884. Sujeto a cambios conforme al alcance del proyecto final.