

# MEJORAS CON LA EMISIÓN DE BONOS DE 2018 \*



## Área de articulación de Jefferson

Construir una instalación nueva en la misma propiedad  
 Expandir con adición  
 Remodelar el interior del edificio  
 Adiciones / renovaciones para programas  
 Acomodar el crecimiento en la población  
 Retirar los edificios modulares  
 Actualización de cámaras de seguridad cerraduras  
 Proteger las entradas y la ubicación de las oficinas  
 Puertas exteriores nuevas, más seguras energéticas  
 Ventanas más seguras y de mayor eficiencia  
 Actualizar la tecnología existente  
 Mejoras a las áreas ajardinadas y los campos deportivos  
 Actualizar la pintura interior y los revestimientos de las paredes  
 Actualizar el cableado y los revestimientos de plomería y las tuberías  
 Actualizar los sistemas de calefacción y mejorar de las ventanas  
 Reparar y actualizar el aislamiento, las molduras y los alférezes  
 Pintura nueva para proteger el exterior  
 Mejoras a la cocina comercial  
 Mejoras al estacionamiento y las veredas  
 Cambiar el equipo del patio de recreo envejecido  
 Cambiar el mobiliario envejecido  
 Cambiar los suelos de alfombra y azulejo envejecidos  
 Cambiar las particiones móviles  
 Cambiar los lavabos en los salones de clase, las esanterías y las librerías envejecidas  
 Sustituir la iluminación interior con sistemas LED envejecidos  
 Cambiar los techos interiores  
 Cambiar el techo exterior deteriorado

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25							
Edgewater Elementary School		•	•			•	•	•			•	•												•			•	•		•		
Jefferson Jr./Sr. High School		•	•	•							•	•	•																•	•	•	•
Lumberg Elementary School		•	•			•	•	•		•	•	•													•	•		•	•		•	
Molholm Elementary School		•	•			•	•	•			•	•													•	•	•	•	•	•	•	

\* Conforme al Plan de Mejoras a los Activos Fijos. Sujeto al alcance del proyecto.

### Mejoras a Jefferson Jr./Sr. High School

- Ampliar la instalación con una adición al edificio.
- Remodelar el interior del edificio.
- Actualizar las cámaras de seguridad y el herraje de seguridad de las puertas de los salones de clase.
- Asegurar los vestíbulos, entradas y ubicación de la oficina del edificio.
- Actualizar la tecnología existente para el aprendizaje de los estudiantes.
- Mejoras a las áreas ajardinadas y los campos deportivos.
- Actualizar la pintura interior y los revestimientos de las paredes.
- Actualizar el cableado y paneles eléctricos envejecidos, y mejorar la capacidad.
- Actualizar el equipo de calefacción y aire acondicionado, la grifería y la instalación de tuberías envejecidos.
- Cambiar:
  - la iluminación interior con sistemas LED de eficiencia energética;
  - los suelos de alfombra y azulejo envejecidos;
  - los techos interiores envejecidos;
  - el techo exterior deteriorado.



Antigüedad: 59 años (construida en 1959)  
 Superficie en pies cuadrados: 123,773

Estudiantes matriculados:  
 676

**ESTADO DEL EDIFICIO:**  
**ACEPTABLE**

**FCI: 18.3%**

El Índice de Estado de la Instalación (FCI por su sigla en inglés) es una medida del estado físico del interior, del exterior y del terreno de la escuela.

En buen estado: menos de 10%  
 En estado aceptable: Del 11% al 30%  
 En mal estado: más del 30%

Costo estimado de las mejoras propuestas: \$13,456,190. Sujeto a cambios conforme al alcance del proyecto final.